

i.MX35 Modul phyCORE-i.MX35**Errata**

- Boot-Select-Problem
 - in den aktuell verfügbaren Modulversionen bis Platinenversionsnummer 1315.3 gibt es Probleme mit der Einstellung der Boot-Modi. Hier sind die Signalleitungen X_BOOT3 und X_BOOT4 nicht richtig angeschlossen. Das führt dazu, dass es momentan nicht möglich ist den Bootmodus für das Booten von NAND-Flashes einzustellen. Dieses Problem wird mit der Version 1315.4 behoben sein.